Sit Natura 2000	Componente Natura 2000		Cod Natura 2000	Denumire științifică	Tip prezență (doar pentru păsări)	Locația față de proiect (în metri)	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitate de măsură parametru	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de proiect?	Explicație pentru posibilitatea de a fi afectat	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului	Specii de interes comunitar din Anexa 1		A021	Botaurus stellaris - Buhai de baltă	R	Traseul autostrăzii Sibiu Ragaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	3		Cel putin 3	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A029	Ardea Purpurea - Starc roșu		Traseul autostrăzii Sibiu Ragaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1).	anexa 1	OSC, PM	OSC, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	1		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	7		Cel putin 7	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A027	Egretta alba - Egreta mare	CW	Traseul autostrăzii Sibiu Ragaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	30		Cel putin 30	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A022	Ixobrychus minutus - Starc pitic	R	Traseul autostrăzii Sibiu Ragaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A023	Nycticorax nycticorax - Starc de noapte	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	25		Cel putin 25	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A031	Ciconia ciconia - Barza alba	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat. Specia a fost identificată și în Zona 3 de observatii este cuprinsă între km 26+880 și km 68+800	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	105		Cel putin305	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	250		Cel putin 250	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A030	Ciconia nigra - Barza neagra	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specific de habitat. Zona este situată în apropierea Oltului, prezintă păraie.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	105		Cel putin305	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	250		Cel putin 250	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta arborilor batrani/maturi în habitatele de pădure	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A060	Aythya nyroca - Rata roșie	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrărilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	53		Cel putin 53	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A081	Circus aeruginosus - Erete de stuf	RC	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specific de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	53		Cel putin 53	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A120	Porzana parva - Crestet cenusiu	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrărilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	3		Cel putin 3	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate.					
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	6		Cel putin 6	NU						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						

												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU	Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A131	Himantopus himantopus - Picioorong	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	15		Cel putin 15	NU							
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A166	Tringa glareola - Fluierar de mlastina	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	80		Cel putin 80	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A151	Philomachus pugnax - Bataus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	80		Cel putin 80	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A193	Sterna hirundo - Chira de balta	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	80		Cel putin 80	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A196	Chlidonias hybridus - Chirighiță cu obraji albi	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	25		Cel putin 25	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A197	Chlidonias niger- Chirighita neagra		Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1).	anexa 1	OSC, , PM	OSC,PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	50		Cel putin 50	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A080	Circaetus gallicus - șerpar	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	3		Cel putin 3	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A082	Circus cyaneus - Erete vanat	W	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt conditii specific de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi în pasaj	65		Cel putin 65	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A089	Aquila pomarina - Acvila țipătoare mare	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in zbor în cautarea hranei Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 și km 68+800.Pe Intreaga zona a traseului autostrăzii nu sunt conditii specific de adăpost sau de cuibărire.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	165		Cel putin 165	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												prezenta și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
			A072	Pernis apivorus - Viespar	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in zbor în cautarea hranei Zona 2 este cuprinsă între km14+340 – km 26+880 , .Pe Intreaga zona a traseului autostrăzii nu sunt conditii specific de adăpost sau de cuibărire.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	365		Cel putin 365	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												prezenta și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							

			A122	Crex crex - Cristel de camp	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt condiţii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	1250		Cel putin 1250	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A097	Falco vespertinus - Vanturel de seara	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	11		Cel putin 11	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A215	Bubo bubo - Buha	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor. Probabilitatea ca aceasta sa apara in zona autostrăzii este exclusă deoarece în zona nu sunt condiţii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	4		Cel putin 4	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A220	Strix uralensis - Huhurez mare	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor. Probabilitatea ca aceasta sa apara in zona autostrăzii este exclusă deoarece în zona nu sunt condiţii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	560		Cel putin 560	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A224	Caprimulgus europaeus - Caprimulg	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	35		Cel putin 35	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A234	Picus canus - Ghionoaie sura	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in zbor Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 şi km 68+800	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	35		Cel putin 35	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU						
			A236	Dryocopus martius - Ciocănitoare neagra	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	388		Cel putin 388	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU						
			A238	Dendrocopos medius - Ciocanitoare de stejar	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt condiţii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	3233		Cel putin 3233	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU						
			A239	Dendrocopos leucotos - Ciocanitoare cu spate alb	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt condiţii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	635		Cel putin 635	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A246	Lullula arborea - Ciocârlie de padure	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 şi km 68+800	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	3150		Cel putin 3150	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												prezenta şi suprafaţa pădurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU						
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU						
			A255	Anthus campestris - Fasa de camp	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil favorabila	mentinerea starii de conservare,	Mărimea populatiei în pasaj	Numar de indivizi in pasaj	795		Cel putin 795	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A307	Sylvia nisoria - Silvie porumbaca	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	1388		Cel putin 1388	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						

												Acoperirea tufelor si arbotilor dispertae sau in forma de aliniament pe pajisti in aria de distribuie a speciilor in sit	% ha	10% trebuie definita in 3 ani		cel putin 10% trebuie definita in 3 ani	NU							
			A320	Ficedula parva - Muscar mic		Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	750		Cel putin 750	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												prezenta şi suprafaţa padurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scoruri în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
			A321	Ficedula albicollis - Muscar guleraţ	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 şi km 68+800.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de indivizi cuibaritori	35095		Cel putin 35095	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												prezenta şi suprafaţa padurilor bătrâne (peste 80 ani)	% ha	40% 45384.6 ha		Cel putin 40% cel putin 45384.6 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scoruri în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
			A338	Lanius collurio - Sfrancioc rosiatic	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt conditii specifice de habitat. Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 şi km 68+800	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	39650		Cel putin 39650	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Acoperirea tufelor si arbotilor dispertae sau in forma de aliniament pe pajisti in aria de distribuie a speciilor in sit	% ha	10% trebuie definita in 3 ani		cel putin 10% trebuie definita in 3 ani	NU							
			A339	Lanius minor - Sfrancioc cu frunteа neagra	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă între km 26+880 şi km 68+800.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	probabil nefavorabila	Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	185		Cel putin 185	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Acoperirea tufelor si arbotilor dispertae sau in forma de aliniament pe pajisti in aria de distribuie a speciilor in sit	% ha	10% trebuie definita in 3 ani		cel putin 10% trebuie definita in 3 ani	NU							
			A429	Dendrocopos syriacus- Ciocanitoare de gradini	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt conditii specifice de habitat.	anexa 1	OSC, FS, PM	OSC, FS, PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	15		Cel putin 15	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
	Specii de pasari migratoare neincluse in Anexa I dependente de habitae acvatice		A004	Tachybaptus ruficollis	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	5		Cel putin 5	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A004	Tachybaptus ruficollis	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	33		Cel putin 33	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A005	Podiceps cristatus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	10		Cel putin 10	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A005	Podiceps cristatus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	120		Cel putin 120	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A006	Podiceps grisegena	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau Imbunatatirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	1		Cel putin 1	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distribuie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							

												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A007	Podiceps grisegena	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	3		Cel putin 3	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A008	Podiceps nigricollis	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	8		Cel putin 8	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A017	Phalacrocorax carbo	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	110		Cel putin 110	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A036	Cygnus olor	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în perimetrul lucrarilor.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A036	Cygnus olor	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	25		Cel putin 25	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A050	Anas penelope	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	15		Cel putin 15	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A051	Anas strepera	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	15		Cel putin 15	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A053	Anas platyrhynchos	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	760		Cel putin 760	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A054	Anas acuta	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	8		Cel putin 8	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
			A055	Anas querquedula	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş se află în vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	60		Cel putin 60	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							

												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU	[illegible]						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A056	Anas clypeata	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	23		Cel putin 23	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A059	Aythya ferina	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	1		Cel putin 1	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A059	Aythya ferina	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	90		Cel putin 90	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A061	Aythya fuligula	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	7		Cel putin 7	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A125	Fulica atra	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	13		Cel putin 13	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A125	Fulica atra	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	350		Cel putin 350	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A179	Larus ridibundus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	240		Cel putin 240	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A182	Larus canus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	2		Cel putin 2	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A459	Larus cachinnans	C	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificată în aceasta zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	3		Cel putin 3	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Suprafata habitatului acvatic deschis	ha	3552.51		cel putin 3552.51 ha	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
	Specii de pasari migratoare neincluse in Anexa 1 dependente de habitate de litoral		A142	Vanellus vanellus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt condiții specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	7		Cel putin 7	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							

												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU	Fără un aparte mecanism de garantiere care modifica starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A143	Vanellus vanellus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt condiții specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	70		Cel putin 70	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A153	Gallinago gallinago	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt condiții specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	7		Cel putin 7	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A154	Gallinago gallinago	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt condiții specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	30		Cel putin 30	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A156	Limosa limosa	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor între km 6+040 – km 9+280 unde sunt surse de hrană. Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș unde sunt condiții specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	3		Cel putin 3	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A161	Tringa erythropus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata în zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	14		Cel putin 14	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A165	Tringa ochropus	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata în zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	5		Cel putin5	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A165	Tringa ochropus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata în zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	38		Cel putin38	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A168	Actitis hypoleucos	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	23		Cel putin 23	NU	Exista probabilitate de apariție unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl **ROSPA0099** aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU							
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU							
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU							
			A169	Actitis hypoleucos	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata între km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraș		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	31		Cel putin 31	NU							

												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												nivelul apei	m			stabil fara fluctuatii	NU						
												suprafata habitatelor cu apa litoralmica, zonelor cu bancuri de nisip si zone costiere	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
	Specii de pasari neincluse in Anexa 1 dependente de stufarisuri		A028	Ardea cinerea	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zona care intersecteaza ROSPA0098 Piemontul Fagaras		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	17		Cel putin 17	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A029	Ardea cinerea	C	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zona care intersecteaza ROSPA0098 Piemontul Fagaras		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	60		Cel putin 60	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A123	Gallinula chloropus	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zona care intersecteaza ROSPA0098 Piemontul Fagaras		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare	7		Cel putin 7	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A124	Gallinula chloropus	C	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia a fost identificata intre km 14+340 – km 26+880, zona care intersecteaza ROSPA0098 Piemontul Fagaras		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj	30		Cel putin 30	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A260	Motacilla flava	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A292	Locustella luscinioides	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A295	Acrocephalus schoenobaenus	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A296	Acrocephalus palustris	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A297	Acrocephalus scirpaceus	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						
			A298	Acrocephalus arundinaceus	R	Traseul autostrazii Sibiu Fagaras se afla in vecinatate la 2,3km si la 0,5 (din bretea drum de legatura Fagaras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare,	Marimea populatiei cuibaritoare	Numar de perechi cuibaritoare			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrazii Sibiu Fagaras.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU						
												Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata stufarisului	ha	1727.66		trebuie definit in 3 ani	NU						
												suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	ha			trebuie definit in 3 ani	NU						
												calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	clasa de calitate a apei			trebuie definit in 3 ani	NU						

												calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei			trebuie definit în 3 ani	NU							
	Specii migratoare neincluse in Anexa I asociate cu habitate terestre		A210	Streptopelia turtur	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A232	Upupa epops	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A256	Anthus trivialis	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A257	Anthus pratensis	C	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A310	Silvia borin	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A351	Sturnus vulgaris	R	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost idetnificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt conditii specifice de habitat. Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă Intre km 26+880 şi km 68+800		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A360	Fringilla montifringilla	W	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost observata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A383	Miliaria calandra	P	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt conditii specifice de habitat. Specia a fost identificata in Zona 3 este cuprinsă Intre km 26+880 şi km 68+800		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A085	Accipiter gentilis	W	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor Intre km 6+040 – km 9+280 unde sunt sune de hrană. Specia a fost identificata Intre km 14+340 – km 26+880, zonă care intersectează ROSPA0098 Piemontul Făgăraş unde sunt conditii specifice de habitat.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit în 3 ani	NU							
												suprafata habitatelor de pădure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU							
												prezenta arborilor batrani cu scorburi în fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU							
												lemn mort pe picior şi la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU							
			A087	Buteo buteo	PRW	Traseul autostrăzii Sibiu Fagaraş se află in vecinatate la 2,3km şi la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia a fost observată în zbor In toate zonele analizate.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatăţirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit în 3 ani	NU	Exista probabilitate de apariţie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificări ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii în Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraş.					
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Tipar de distributie	tipar spatial şi temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit în 3 ani	NU							
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU							

												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A099	Falco subbuteo	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A214	Otus scops	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A270	Luscinia luscinia	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A291	Locustella fluviatilis	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A337	Oriolus oriolus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A221	Asio otus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									
			A287	Turdus viscivorus	R	Traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș se află în vecinatate la 2,3km și la 0,5 (din bretea drum de legatura Făgăras – DN 1). Specia nu a fost identificata in zona.		OSC, PM	OSC,PM	necunoscuta	mentinerea sau îmbunatățirea starii de conservare,	Mărimea populatiei in pasaj	Numar de indivizi in pasaj			trebuie definit in 3 ani	NU	Exista probabilitate de aparitie unui risc de coliziune , dar acesta va fi doar accidental extrem de rar. Obiectivele de conservare a acestei specii nu vor fi afectate. Nu vor aparea modificari ale parametrilor care definesc starea de conservare a acestei specii in Situl ROSPA0099 aflat la 2.3 km de traseul autostrăzii Sibiu Făgăraș.						
												Tendintele populatiei	Schimbare procent			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Tipar de distributie	tipar spatial și temporal, intensitatea utilizarii habitatelor			trebuie definit in 3 ani	NU									
												Marimea habitatului terestru (terenuri agricole si pajisti)	ha	157640 ha		cel putin 157640 ha	NU									
												Suprafata cu vegetatie arbustiva	ha			trebuie definit in 3 ani	NU									
												suprafata habitatelor de padure	ha	113461.14 ha		cel putin 113461.14 ha	NU									
												prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier	numar/ha	4		cel putin 4	NU									
												lemn mort pe picior si la sol	mc/ha	10		cel putin 10	NU									